

ヒブワクチンについてのお知らせ

ヒブワクチン（商品名：アクトヒブ）の注射針に錆が発生した事例について
現在製造元で調査が進められております。
そのため、一時的に供給が制限されており在庫確保が難しくなる見込みです。

ヒブワクチンの接種をご希望の患者様におかれましては
在庫がある限りご予約を承っております。

ご予約の際は下記までご連絡ください。

(代表) 011-722-1110

ご予約されている場合でもワクチン開封時に錆がみられた場合、
在庫状況によっては接種を控えさせていただくこともございますので
ご理解のほどよろしくお願い致します。

在庫がなくなり次第、当ホームページ新着情報欄にてお知らせ致します。